

長野県都市公園リニューアル事業 (事業区分: 都市公園事業)

1. 長野県の現状と課題

【現状】

- ・県が管理する都市公園の機能を維持し、有効に活用していくために、長寿命化計画を策定する必要がある。
- ・駒場公園、飯田運動公園、松本平広域公園では、経年とともに利用者のニーズに対応できなくなった施設や、機能が不足している設備がある。
- ・駒場公園のプールは約25年前に建設された施設であり、バリアフリー化がされておらず、また、給排水設備・衛生設備をはじめとした施設の老朽化が著しい。

【課題】

- ・社会資本ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画の策定を行い、計画に基づいた適切な維持管理が求められている。
- ・より多くの人に公園施設を満足して利用してもらうため、利用者のニーズの把握が必要である。
- ・駒場公園のプールは、健康増進や身障者のリハビリなど、低価格で利用できる施設として幅広く利用されており、より使いやすい施設となるよう利用者の声を反映したバリアフリー化が必要である。

2. 計画の目標

長野県で管理している7箇所の都市公園について、将来を見据えた維持管理と社会資本ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画を策定するとともに、現代社会のニーズに対応した施設のリニューアル改修(再整備)や改築・更新を行い、誰もが使いやすい県都市公園とその活性化を目指す。

3. 事業の内容

【計画の期間】平成22年度～平成24年度(3年間)

【事業実施主体】長野県

【計画の成果目標】

計画の成果目標	H21末(現況値)	H25(目標値)
長寿命化計画策定が完了した公園数	0箇所	7箇所
都市公園有料施設の年度利用者数	669,320人	709,479人 ※1
駒場公園プールの年度利用者数	36,314人	38,130人 ※1

※1の目標値についてはH24末での最終目標値

【事業の主な内容】

基幹事業: プールリニューアル改修、公園施設バリアフリー化 1箇所(駒場公園)
 効果促進事業: 公園利用促進事業 3箇所(駒場公園、飯田運動公園、松本平広域公園)
 その他関連する事業: 県公園の長寿命化計画策定 7箇所(7公園)

【箇所数と事業費】

	県		市町村	計	
基幹事業	1箇所	481百万円	—	1箇所	481百万円
関連社会資本整備事業	—	—	—	—	—
効果促進事業	3箇所	80百万円	—	3箇所	80百万円
計	4箇所	561百万円	—	4箇所	561百万円
その他関連する事業	7箇所	9百万円	—	7箇所	9百万円

※1 事業費は精算額としているため、整備計画の事業費とは合わない場合があります



※2 合計事業個所の4箇所については、駒場公園、飯田運動公園、松本平広域公園の3公園である

4. 事後評価の結果

【目標値の達成状況】

計画の成果目標	H25(目標値)	H25(実績値)
長寿命化計画策定が完了した公園数	7箇所	7箇所
都市公園有料施設の年度利用者数 ※2	709,479人	916,347人
駒場公園プールの年度利用者数 ※2	38,130人	46,787人

※2については、H24の中間目標値と実績値



■事業効果の発現状況


- ・公園施設の長寿命化計画を策定した結果、施設の劣化状況、改修の必要性・必要時期等が明らかになり、計画的な修繕計画の立案ができた。
- ・公園施設の利用促進事業の実施の結果、施設の年度利用者がH21実績数に対し37%増加し、都市公園の活性化が図られたものと評価できる。
- ・駒場公園のプールのリニューアル改修及び利用者の声を反映したバリアフリー化を行った結果、利用者の増加となり、利用者の利便性の向上が図られたものと評価できる。

5. 評価と今後の方針

- ・公園施設の利用者の増加により、都市公園の活性化が図れたとともに、利用者の健康増進に寄与したものと評価できる。
- ・策定した長寿命化計画に基づき、適切に維持管理を行っていく。

整備効果事例

事例① 都市公園事業(佐久市 駒場公園)



プールの水槽の塗装が劣化



水槽の塗装を改修
階段を新たに設置(室内)



施設入口まで高低差があり
身体が不自由な方は使いにくい



スロープを新設することで
誰もが使いやすく改善




障がい者用駐車スペースは
あるが、移動がしにくい



園路を切り下げ、障がい者が
利用しやすいように整備

整備効果事例

事例② 飯田運動公園利用促進事業(飯田市)



事例③ 松本平広域公園利用促進事業(松本市)



整備前



ブルペンがないため投手のウォーミングアップができない

整備後

野球場ブルペン




1・3塁側芝生スタンドの一部をブルペンに改修

整備後

フィールド表示器



超音波風速計



ニーズに合わせ競技用設備を更新
(設備の計測精度が悪いと記録が認められない場合がある)