

## 整備効果事例

### 事例① 災害防除事業 (国)151号 阿南町 落合



吹付の背後地が土砂化し、  
土砂崩落が発生！  
緊急輸送路の通行に支障あり

法枠工と鉄筋挿入工により  
法面の安定を図る



### 事例② 災害防除事業 (主)駒ヶ根駒ヶ岳公園線 宮田村～駒ヶ根市 北御所



観光路線に落石危険箇所あり  
落石発生の際には、  
観光客が孤立の恐れ！

ネットで斜面を覆い  
落石から道路を守る

