

整備効果事例

事例① 落石対策事業 (2)大安寺橋宮平線 長野市 信更町下平

位置図



整備効果

整備前

整備後




(2級市道)大安寺橋宮平線

(2級市道)大安寺橋宮平線

落石対策を行うことにより下平地区から国道19号への通行に際して安全が確保されました。

事例② 橋梁耐震補強事業 (他)唐松自歩道橋線 軽井沢町 唐松横断歩道橋

位置図



整備効果



横断歩道橋の耐震補強を実施することで、地震時にも歩行者の安全確保が図れるようになりました。併せて鉄道への落橋の危険性を除去しました。