

## 整備効果事例

### 事例① 無電柱化推進事業 (国)141号 上田市 鷹匠町

#### ■ 位置図



#### ■ 整備効果

整備前



整備後



整備前



整備後



● 国道18号から上田駅に通じる緊急輸送道路

大型商店をはじめ、多くの商店事業所が建ち並び、歩行者の往来が多いにもかかわらず、両側歩道に電柱が存在し、道路を架空横断する電線等により災害時の電柱倒壊等の恐れのある状況でした

電線、電柱類の地中化により歩行者・通行車両の安心・快適な通行空間を確保し、防災機能が向上しました