

整備効果事例

事例① 道路改築事業 (国)418号 売木村 軒川

■位置図



●国道151号と国道153号を結ぶ幹線道路

■整備効果

整備前



村の中心部に学校などの公共施設があるが、歩道が未整備で危険な状況。

整備後



バイパスの整備と併せて歩道を整備し、歩行者が安全に通行できるようになりました。

事例② 道路改築事業 (一)青木東線 飯田市 県

■位置図



●国道256号と国道151号を結ぶ幹線道路

■整備効果

整備前



幅員が狭小で、普通車同士のすれ違いも難しく、歩道も未整備で歩行者が危険な状況。

整備後



車が安全にすれ違い、歩行者も安全に通行できるようになりました。