

調査位置 No. 3、No. 4 における湧水圧試験結果について

1. 要旨

・資料 1-2 の No.3、No.4 において実施した試験により得られた透水係数は、以下のとおりです。

2. 試験結果

・No.3 について、表 1-1 に示すとおりです。

表 1-1 No. 3 試験結果

試験区間の深さ GL (m)	試験区間の長さ L (m)	透水係数 (m/s)
-83.00 ~ -90.00	7.00	3.07×10^{-6}
-88.00 ~ -95.00	7.00	2.42×10^{-6}

(※GL-82.00~95.00m の区間において地質の変化した為、2箇所を実施した。)

・No.4 について、表 1-2 に示すとおりです。

表 1-2 No. 4 試験結果

試験区間の深さ GL (m)	試験区間の長さ L (m)	透水係数 (m/s)
-109.00 ~ -116.00	7.00	2.20×10^{-7}