



調査地点③-2_みはらし台公園脇敷地内(大気質)		調査地点③-1_下諏訪町第6保育園跡地(気象)	
調査地点の状況	周辺の環境	調査地点の状況	周辺の環境
			

記号	名称
●	大気質測定地点(案)
○	方法書における調査箇所案


調査地点②_双葉ヶ丘第2児童遊園(気象・大気質)	
調査地点の状況	周辺の環境
	



調査地点④_下諏訪町特別養護老人ホームハイム天白(気象・大気質)	
調査地点の状況	周辺の環境
	

調査地点①_四賀公民館(気象・大気質)	
調査地点の状況	周辺の環境
	

記号	名称
○	都市計画対象道路事業実施区域
- - -	行政界
■	調査対象外







記号	名称
●	大気質測定地点（案）
○	方法書における調査箇所案

記号	名称
—	都市計画対象道路事業実施区域
- - -	行政界
■	調査対象外

