

(仮称) 木曾川右岸道路 (南部ルート) 建設事業に係る事後調査報告書の概要について

1 (仮称) 木曾川右岸道路 (南部ルート) 建設事業

(1) 事業の概要

① 事業者	長野県、上松町、南木曾町、大桑村
② 事業実施区域	上松町、南木曾町、大桑村 (～岐阜県中津川市)
③ 事業の内容	道路の建設
④ 事業の規模	車線数：2、延長：延長約 22km (うち森林の区域等約 11～15km)
⑤ 条例該当	第2種事業
⑥ 関係地域	上松町、南木曾町、大桑村 (～岐阜県中津川市)

(2) 事業の経過

H15. 3	環境影響評価方法書公告
H17. 11	環境影響評価準備書公告
H18. 8	環境影響評価書公告
H19	対象事業着手

(3) 事後調査報告書の概要

○ 工事中の ABC 共通区間 (登玉～殿ブロック。一部供用中) 及び FG 共通区間 (沼田～山口ブロック) における植物及び生態系について、平成 27 年度から平成 30 年度までの調査結果を報告。

○ ABC 共通区間 (登玉～殿ブロック)

事後調査計画		事後調査
項目	調査時期・内容	
植物	アギナシ	工事改変域外のため調査対象とした。 ・H24 年度：詳細な生育状況調査 →盛土による直接的影響が懸念されたため、H27 年に計 8 株の移植を実施。 ・H27、28、30 年にモニタリング調査実施。 H28 は 1 株確認、H30 には確認されず。
	ササユリ	
動物	ツチガエル	・工事前：代替生息地創出のための環境調査等 ・生息調査を実施したが、確認されず。
生態系	移動経路の確保	・一部供用区間で目視による利用状況調査を実施。(本格的な調査は区間の全線供用後) ・CCD カメラ設置にいたらず。 ・冬季～7 月に行動圏及び繁殖状況を調査。 おおむね継続的に繁殖を確認。
	クマタカ	

○ FG 共通区間 (沼田～山口ブロック)

- ・植物 (アイナエ、エビネ、ヒメシャガ) : 改変区域外である等の理由から調査実施せず。
- ・生態系 (移動経路の確保) : カルバートは設置したが、設置箇所未供用。

○ 今後の事後調査について

- ・ABC 共通区間のササユリについて、移植元及び移植先で再度詳細調査を実施。
- ・クマタカについては、行動圏及び繁殖状況を継続して調査。調査期間を延長し、1～10 月とする。