



図 7-2-2 湿地踏査結果 (A湿地, 晩秋季)



<湿地上流の伏流状況>



<湿地上流の河川湧出状況>



<右支上流状況(流水なし)>



<湿地状況>



<湧水①状況>



<湧水③状況>



<湧水④状況状況>



<湿原下流部状況>



写真 7-2-2 湿地状況写真 (A湿地. 晩秋季)