

3.1.3 土壌及び地盤の状況

3.1.3.1 土壌の状況

「平成 27 年版 長野県環境白書」(長野県 平成 27 年)によると、長野県では土壌汚染対策法の施行から 22 件の土壌汚染区域を指定し、うち 6 件においては汚染土壌の除去などの工事が完了したため、平成 27 年 3 月 31 日時点で 16 件が区域指定されている。対象事業調査範囲においては土壌汚染の区域指定はない。

3.1.3.2 地盤の状況

「平成 27 年版 長野県環境白書」(長野県 平成 27 年)によると、対象事業調査範囲では平成 27 年度に面的な地盤沈下は認められなかった。