

紫外線処理装置について（8）

はじめに

第8回目となる今回は、紫外線処理棟の工事の進み具合についてお知らせします。

工事の進み具合

事務所入口門扉から見た状況

浄水池北（東側）から見た状況

棟内の状況



平成24(2012)年1月5日：外装、棟内配管も完了し外配管工事も順調に進んでいます。電気機械設備が設置され、11月に契約した外構工事が終われば完成です。



平成24(2012)年2月6日：外配管工事と埋土工事が完了し、処理棟の周りは更地となりました。もう少し暖かくなったら(2月下旬頃)、舗装(外構)工事を行う予定です。処理棟内の電気機械設備も設置され屋内照明も点くようになりました。装置に紫外線ランプを挿入すれば、いつでも運転が可能な状態です。