

# 通学路の緊急点検実施状況について

保健厚生課

## 1 防犯の観点による緊急合同点検の状況（平成30年10月23日現在）

- (1) 趣旨：国が策定した「登下校防犯プラン」に基づき、登下校時における児童の安全確保を図るため、市町村教育委員会が学校、保護者、警察等と合同で点検を実施した。
- (2) 対象：小学校
- (3) 実施状況

区分	H30.5.1 現在 学校数	合同点検 実施 学校数	主な点検結果（複数回答）			合同点検 実施予定 学校数
			人・車の往来 が少ない	死角など見通 しが悪い	逃げ込める家 が少ない	
小学校	校 360	校 302	校 242	校 189	校 177	校 58

注：義務教育学校の前期課程を含む。また、分校の状況は本校に含めた。

### (4) 主な対策

- ① 警察、ボランティア等によるパトロール強化
- ② 防犯カメラの設置
- ③ 防犯灯の設置や見通しの確保等の防犯まちづくり推進

## 2 防災の観点によるブロック塀点検の状況（平成30年9月30日現在）

- (1) 趣旨：登下校時に地震が発生した際における児童生徒の安全確保を図るため、市町村教育委員会等が通学路沿いのブロック塀を目視により点検を実施した。
- (2) 対象：小学校、中学校、単独通学者のいる特別支援学校（中学部）

### (3) 実施状況

区分	H30.5.1 現在 学校数	点検実施 学校数	うち現行の建築基準に 適合しないもの		うち倒壊の恐れが あるもの		点検実施 予定等 学校数
			校	箇所	校	箇所	
小学校	校 360	校 281	校 154	箇所 2,705	校 126	箇所 1,444	校 79
中学校	184	125	28	136	20	67	59
特別支援学校 中学部	※ 4	4	3	6	3	3	0
計	548	410	185	2,847	149	1,514	138

注1：小学校には、義務教育学校（前期及び後期課程）を含む。また、分校の状況は本校に含めた。

2：小中学校で重複する通学路については、小学校に計上した。

※単独通学者のいない特別支援学校15校を除く。

### (4) 主な対策

- ① 危険なブロック塀所有者への改善要請（点検依頼等を含む）
- ② 通学路の変更（危険なブロック塀の反対側を歩くなどの対応を含む）
- ③ その他（児童生徒への注意喚起及び登下校指導の対応など）

コンクリートブロック塀の構造基準  
(建築基準法施行令)

