平成28年度 県単河川改修工事 和田

施工状況写真

~仮締切状況~



河川の水を左岸側へ 流し、右岸側を施工 しています!



~据付状況~



クレーンで巨石を 吊った状態で 据え付ける方向を 確認しています!

