

『遠山郷いい川づくり』施工状況写真

①



着手前 上流より撮影

②



曲線帯工形状(右岸側) 上流より撮影

③



床張工(右岸側)石材据付け作業状況

④



曲線帯工と床張工完成(右岸側半分)

⑤



曲線帯工+床張工完成(右岸側半分)

⑥



一次仮締切り切替え前 (下流より撮影)

⑦



二次仮締切り完了 (下流より撮影)

⑧



瀬替え後の曲線帯工+床張工の様子 (下流より撮影)

⑨



左岸側根固工掘削作業状況 (上流より撮影)