

台風19号による土砂災害の発生状況(土石流①)(令和元年10月24日現在) しあわせ信州

土砂災害発生件数

43件

土石流等： 23件

地すべり： 5件

がけ崩れ： 15件



台風19号による土砂災害の発生状況(土石流②)(令和元年10月24日現在) しあわせ信州

土砂災害発生件数
43件
〔土石流等：23件
地すべり：5件
がけ崩れ：15件〕




6 10/13 上田市丸子東内新屋

【被害状況】
人的被害なし



7 10/13 上田市丸子東内虚空蔵

【被害状況】 人的被害なし



凡例
●: 土石流等
●: 地すべり
●: がけ崩れ



8 10/13 上田市丸子腰越向井

【被害状況】 人的被害なし



9 10/13 長野市大門小茂谷

【被害状況】 人的被害なし



10 10/12 小谷村中谷東

【被害状況】 人的被害なし

台風19号による土砂災害の発生状況(土石流③)(令和元年10月24日現在) しあわせ信州

土砂災害発生件数

43件

土石流等： 23件

地すべり： 5件

がけ崩れ： 15件



台風19号による土砂災害の発生状況(土石流④)(令和元年10月24日現在) しあわせ信州

土砂災害発生件数

43件

土石流等： 23件

地すべり： 5件

がけ崩れ： 15件

15 10/12 山ノ内町 平隠




【被害状況】人的被害なし

16 10/12 長和町長久保堅町



【被害状況】人的被害なし



凡例

●: 土石流等

●: 地すべり

●: がけ崩れ

17 10/12 佐久市内山苦水



【被害状況】人的被害なし

18 10/12 上田市真田大日向渋沢



【被害状況】人的被害なし

台風19号による土砂災害の発生状況(土石流⑤)(令和元年10月24日現在) しあわせ信州


土砂災害発生件数
43件
〔土石流等：23件
地すべり：5件
がけ崩れ：15件〕



【被害状況】人的被害なし



【被害状況】人的被害なし



凡例
●: 土石流等
●: 地すべり
●: がけ崩れ



【被害状況】人的被害なし



【被害状況】人的被害なし



【被害状況】人的被害なし

(北陸地方整備局TEC-FORCE)