

(一)大沢川 佐久市 大沢下町他3の 災害復旧工事が竣工しました！

(一)大沢川は、平成25年9月15～16日に発生した台風18号の影響により護岸が決壊しました。そこで、平成25年から復旧するべくブロック積みやカゴマット等の工事を4箇所実施し、竣工しました。下記には代表箇所(大沢下町)を紹介します。



<施工状況> 代表箇所(大沢下町)はブロック積みにより復旧しています。

- ① 構造物取壊し ② 土台工 ③ 小口止工 ④ ブロック積工 ⑤ 天端コンクリート

