


# [災害復旧現場レポート: Vol. 4] 一級河川 千曲川：南牧村 大芝



株式会社新津組  
現場代理人：中島孝治氏

- 湧水が多く護岸工基礎の施工が最重点課題でした。  
→河床下げ、**瀬追い**を大規模で行いました。  
→床堀箇所の隣に大きな筋堀りをして、床堀箇所への集水を軽減させることができました。



写真提供：株式会社新津組