

[災害復旧現場レポート：Vol. 2] 一級河川 湯川：佐久市 荒宿



小林建設工業株式会社
現場代理人：小林法雄氏

- 市道に隣接している崩落した護岸を復旧する工事です。
- 梅雨時は水量も多く、夕立等でたびたび増水するなど施工は困難でしたが、大型土のう等で頑強に作業ヤードを補強し無事完成させることができました。
- 被災箇所で危険にさらされている市民の皆様の不安を一刻も早く取り除けますよう、安全かつ迅速に工事を進めて参ります。



写真提供：小林建設工業株式会社

着手前から工事完了までの流れ



着工前



工事をするための通路を作ります



通路が完成し復旧工事に入ります



竣工



護岸の天端（一番上）を仕上げます



護岸を復旧する工事をしています