

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	六合目中の湯 バス停・売店		
	緯度	35.894650		
	経度	137.521100		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	トイレ		
	緯度	35.894650		
	経度	137.521100		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.29
	施設名	案内図		
	緯度	35.894633		
	経度	137.521067		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.29
	施設名	看板		
	緯度	35.894617		
	経度	137.521050		
	概況	健全である		




路線名: 黒沢線

路線番号: 2

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	道標		
	緯度	35.894583		
	経度	137.520917		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	看板		
	緯度	35.894583		
	経度	137.520917		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.29
	施設名	中の湯 閉鎖		
	緯度	35.894817		
	経度	137.520467		
	概況	3年前まで営業していたが 現在は閉鎖		
	写真番号	8	撮影日	H25.8.28
	施設名	木道・木段		
	緯度	35.894800		
	経度	137.520300		
	概況	健全である		

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	9	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.895433		
	経度	137.517817		
	概況	すり減っている		
	写真番号	10	撮影日	H25.8.28
	施設名	道標		
	緯度	35.896583		
	経度	137.516000		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.896533		
	経度	137.515767		
	概況	すり減っている		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.897250		
	経度	137.514967		
	概況	すり減っている		

路線名: 黒沢線



路線番号: 2

	写真番号	13	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.897600		
	経度	137.514317		
	概況	すり減っている		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.29
	施設名	七合目 海山支店		
	緯度	35.897600		
	経度	137.512550		
	概況	閉鎖		
	写真番号	15	撮影日	H25.8.28
	施設名	木段		
	緯度	35.897617		
	経度	137.512500		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.8.28
	施設名	道標		
	緯度	35.897483		
	経度	137.509450		
	概況	健全である		

路線名：黒沢線



路線番号：2

	写真番号	17	撮影日	H25.8.28
	施設名	リフト終点		
	緯度	35.900150		
	経度	137.511650		
	概況	健全である		
	写真番号	18	撮影日	H25.8.28
	施設名	案内図		
	緯度	35.899967		
	経度	137.511267		
	概況	健全である		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.897400		
	経度	137.509517		
	概況	健全である		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.29
	施設名	行場山荘		
	緯度	35.897350		
	経度	137.509217		
	概況	健全である		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.29
	施設名	木橋		
	緯度	35.897167		
	経度	137.508817		
	概況	健全である		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.29
	施設名	道標		
	緯度	35.897017		
	経度	137.508733		
	概況	健全である		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.897017		
	経度	137.508733		
	概況	すり減っている		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.895883		
	経度	137.507883		
	概況	一部不安定		

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	25	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.894567		
	経度	137.506783		
	概況	健全である		
	写真番号	26	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.894567		
	経度	137.504700		
	概況	健全である		
	写真番号	27	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.894650		
	経度	137.503767		
	概況	健全である		
	写真番号	28	撮影日	H25.10.29
	施設名	木段		
	緯度	35.895000		
	経度	137.501433		
	概況	健全である		

	写真番号	29	撮影日	H25.10.29
	施設名	女人堂		
	緯度	35.895117		
	経度	137.498850		
	概況	健全である		
	写真番号	30	撮影日	H25.10.29
	施設名	石柱		
	緯度	35.895133		
	経度	137.498700		
	概況	健全である		
	写真番号	31	撮影日	H25.10.29
	施設名	道標・案内図		
	緯度	35.895133		
	経度	137.498683		
	概況	健全である		
	写真番号	32	撮影日	H25.10.31
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.893767		
	経度	137.497583		
	概況	健全である		

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	33	撮影日	H25.9.4
	施設名	鳥居		
	緯度	35.894217		
	経度	137.495783		
	概況	健全である		
	写真番号	34	撮影日	H25.10.31
	施設名	木段		
	緯度	35.894383		
	経度	137.495167		
	概況	健全である		
	写真番号	35	撮影日	H25.10.31
	施設名	木段・ロープ		
	緯度	35.894567		
	経度	137.493117		
	概況	健全である		
	写真番号	36	撮影日	H25.10.31
	施設名	道標		
	緯度	35.894717		
	経度	137.490217		
	概況	健全である		

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	37	撮影日	H25.10.31
	施設名	石室山荘		
	緯度	35.895150		
	経度	137.488050		
	概況	健全である		
	写真番号	38	撮影日	H25.9.4
	施設名	木段		
	緯度	35.895133		
	経度	137.487450		
	概況	健全である		
	写真番号	39	撮影日	H25.10.31
	施設名	覚明道休泊所		
	緯度	35.895533		
	経度	137.486333		
	概況	健全である 現在は避難所として利用されている		
	写真番号	40	撮影日	H25.10.31
	施設名	道標		
	緯度	35.895633		
	経度	137.485767		
	概況	健全である		

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	41	撮影日	H25.8.29
	施設名	ロープ・ペンキ目印		
	緯度	35.894600		
	経度	137.483700		
	概況	健全である		
	写真番号	42	撮影日	H25.8.29
	施設名	緑ロープ		
	緯度	35.893950		
	経度	137.482367		
	概況	健全である		
	写真番号	43	撮影日	H25.8.29
	施設名	御岳頂上山荘		
	緯度	35.893150		
	経度	137.481083		
	概況	健全である		
	写真番号	44	撮影日	H25.8.29
	施設名	御嶽山頂		
	緯度	35.893100		
	経度	137.480650		
	概況	健全である		

路線名：黒沢線

路線番号：2

	写真番号	45	撮影日	H25.8.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.892983		
	経度	137.478950		
	概況	健全である		
	写真番号	46	撮影日	H25.8.29
	施設名	ペンキ目印		
	緯度	35.894183		
	経度	137.476467		
	概況	健全である		
	写真番号	47	撮影日	H25.8.29
	施設名	登山道状況		
	緯度	35.895017		
	経度	137.476217		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			