


18 梓山国師ヶ岳線 写真位置図(1)
1:25,000



凡例

撮影位置・写真番号

● 登山道状況

● 施設(健全)

● 施設(問題有り)

問題有り

● 環境問題(人為的)

● 環境問題(自然的)

— 踏査結果

— 公園界

▲ 山

— 河川

— 市町村界

21
20

11

10

9

8

7

6


5

4


3

2

1



18 梓山国師ヶ岳線 写真位置図(2)
1:25,000



凡例

- 撮影位置・写真番号
 - 登山道状況
 - 施設(健全)
 - 施設(問題有り)
 - 環境問題(人為的)
 - 環境問題(自然的)
- 問題有り
- 踏査結果
 - 公園界
 - ▲ 山
 - 河川
 - 市町村界

