

	写真番号	1	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.553717		
	経度	138.360117		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.552233		
	経度	138.359800		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.553400		
	経度	138.374717		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.11.6
	施設名	避難所		
	緯度	36.553333		
	経度	138.377500		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.554083		
	経度	138.378183		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.552517		
	経度	138.391300		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.549083		
	経度	138.394917		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			