

	写真番号	1	撮影日	H25.10.30
施設名	登山口 道標・案内図			
緯度	36.538200			
経度	138.372183			
概況	健全である。			
	写真番号	2	撮影日	H25.10.30
施設名	トイレ			
緯度	36.538150			
経度	138.372283			
概況	健全である。			
	写真番号	3	撮影日	H25.10.30
施設名	道標			
緯度	36.538300			
経度	138.372283			
概況	健全である。			
	写真番号	4	撮影日	H25.10.30
施設名	階段			
緯度	36.539283			
経度	138.374733			
概況	健全である。			

	写真番号	5	撮影日	H25.10.30
	施設名	小屋・案内図		
	緯度	36.542300		
	経度	138.377633		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.542833		
	経度	138.382167		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.543533		
	経度	138.384817		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.547067		
	経度	138.391200		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標(山頂)		
	緯度	36.549033		
	経度	138.394933		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.30
	施設名	山頂社		
	緯度	36.549083		
	経度	138.395233		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.549000		
	経度	138.395233		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.544650		
	経度	138.403650		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.30
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.542467		
	経度	138.405233		
	概況	緑規制ロープ 表土流出、樹木根露出。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.542100		
	経度	138.405350		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.540417		
	経度	138.407950		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標 木道		
	緯度	36.540883		
	経度	138.411400		
	概況	健全である。		

	写真番号	17	撮影日	H25.10.30
	施設名	登山道入口		
	緯度	36.535300		
	経度	138.371933		
	概況	健全である。		
	写真番号	18	撮影日	H25.10.30
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.538400		
	経度	138.378050		
	概況	健全である。		
	写真番号	19	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.537983		
	経度	138.378533		
	概況	健全である。		
	写真番号	20	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.536633		
	経度	138.383217		
	概況	健全である。		

	写真番号	21	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.536900		
	経度	138.388667		
	概況	健全である。		
	写真番号	22	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.536667		
	経度	138.396083		
	概況	健全である。		
	写真番号	23	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.538283		
	経度	138.400050		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号	24	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.537583		
	経度	138.403333		
	概況	健全である。		

路線名：根子岳登山線

路線番号：20

	写真番号	25	撮影日	H25.10.30
	施設名	道標		
	緯度	36.538083		
	経度	138.405733		
	概況	緑規制ロープ 健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			