

	写真番号	1	撮影日	H25.9.3
	施設名	登山口 石碑		
	緯度	36.869283		
	経度	137.961300		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.3
	施設名	道標		
	緯度	36.867483		
	経度	137.960733		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.866567		
	経度	137.961033		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.864833		
	経度	137.959850		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.3
	施設名	道標		
	緯度	36.864700		
	経度	137.959683		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.3
	施設名	道標		
	緯度	36.862800		
	経度	137.957967		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.3
	施設名	ベンチ		
	緯度	36.862467		
	経度	137.957733		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.3
	施設名	ベンチ		
	緯度	36.862100		
	経度	137.957150		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.3
	施設名	道標		
	緯度	36.862083		
	経度	137.957100		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.3
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.861950		
	経度	137.955400		
	概況	雨水流路による侵食		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.3
	施設名	道標		
	緯度	36.862083		
	経度	137.955117		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.3
	施設名	三角点		
	緯度	36.862333		
	経度	137.955033		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.3
	施設名	道標		
	緯度	36.861133		
	経度	137.952800		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.3
	施設名	大渚山山頂 標識		
	緯度	36.861367		
	経度	137.950900		
	概況	健全である。		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.3
	施設名	展望台		
	緯度	36.861350		
	経度	137.950800		
	概況	健全である。		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.3
	施設名	展望台内部		
	緯度	36.861350		
	経度	137.950800		
	概況	健全である。 避難小屋としても利用可能。		