


	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.737600		
	経度	138.098383		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.737383		
	経度	138.106967		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.736950		
	経度	138.120317		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.736250		
	経度	138.128950		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.18
	施設名	岩場ロープ		
	緯度	36.736450		
	経度	138.129600		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.18
	施設名	飯縄神社		
	緯度	36.736383		
	経度	138.130000		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.18
	施設名	道標		
	緯度	36.736417		
	経度	138.130783		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.18
	施設名	飯縄神社		
	緯度	36.736383		
	経度	138.131067		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.18
	施設名	ブーストイレ		
	緯度	36.736850		
	経度	138.131083		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.18
	施設名	飯綱山山頂		
	緯度	36.739383		
	経度	138.133583		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			