


# 44 上高地西穂高岳線 写真位置図

1:25,000



**凡例**

撮影位置・写真番号	登山道状況
● 施設(健全)	● 施設(問題有り)
● 環境問題(人為的)	● 環境問題(自然的)
— 踏査結果	— 公園界
▲ 山	— 河川
— 市町村界	

