

施設名: トイレ


施設番号: 1




写真番号	1	撮影日	H25.10.2
施設名	簡易トイレ		
緯度	36.465667		
経度	137.792217		
概況	管理者不明。 健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.10.2
施設名	トイレ		
緯度	36.465683		
経度	137.792217		
概況	健全である。		



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			