

施設名: 大平小屋

施設番号:1

	写真番号	1	撮影日	H25.10.8
	施設名	大平小屋		
	緯度	35.741833		
	経度	138.209283		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.741883		
	経度	138.209383		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.741883		
	経度	138.209383		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			