

施設名: トイレ

施設番号: 1

	写真番号	1	撮影日	H25.9.14
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.979333		
	経度	138.712117		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.14
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.979283		
	経度	138.712250		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.14
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.979233		
	経度	138.712383		
	概況	汚れている		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			