

施設名: 五の池小屋

施設番号:1

	写真番号	1	撮影日	H25.10.31
	施設名	五の池小屋全景		
	緯度	35.909133		
	経度	137.484350		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.31
	施設名	施設状況		
	緯度	35.909500		
	経度	137.483950		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ		
	緯度	35.909500		
	経度	137.483967		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			