

施設名: 休憩所


施設番号: 1




写真番号	1	撮影日	H25.11.16
施設名	休憩所		
緯度	36.218300		
経度	138.632450		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.11.16
施設名	トイレ閉鎖		
緯度	36.218117		
経度	138.632617		
概況	トイレは閉鎖している。		



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			