

施設名: トイレ

施設番号: 1

	写真番号	1	撮影日	H25.11.3
	施設名	駐車場・トイレ		
	緯度	36.252867		
	経度	138.079383		
	概況	健全である シーズン外はトイレ使用不可能		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.253117		
	経度	138.079567		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	36.253133		
	経度	138.079567		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			