

施設名: 餓鬼岳小屋

施設番号: 2

	写真番号	1	撮影日	H25.10.1
	施設名	餓鬼岳小屋		
	緯度	36.446083		
	経度	137.736050		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.1
	施設名	外トイレ		
	緯度	36.446117		
	経度	137.736183		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.1
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.446067		
	経度	137.736217		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.1
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.446067		
	経度	137.736217		
	概況	健全である。		