


施設名: 大池山荘

路線番号:2

	写真番号	1	撮影日	H25.10.14
	施設名	大池山荘		
	緯度	36.786750		
	経度	137.795650		
	概況	健全である。		
<p style="color: red; text-align: center;">トイレ写真撮影不可能</p>	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			