

施設名: 苗場山頂ヒュッテ

施設番号: 2



写真番号	1	撮影日	H25.10.18
施設名	苗場山頂ヒュッテ		
緯度	36.845683		
経度	138.690000		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.10.18
施設名	トイレ小		
緯度	36.845417		
経度	138.689650		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.10.18
施設名	トイレ大		
緯度	36.845417		
経度	138.689650		
概況	健全である。		

写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			