

施設名: 休憩所

施設番号: 2

	写真番号	1	撮影日	H25.10.12
	施設名	休憩所外観		
	緯度	36.813833		
	経度	138.175317		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.12
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.814000		
	経度	138.175267		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.12
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.814083		
	経度	138.175233		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			