

施設名: トイレ

施設番号: 2



写真番号	1	撮影日	H25.9.17
施設名	トイレ外観		
緯度	35.742400		
経度	138.213367		
概況	バス停に隣接 健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.17
施設名	トイレ小		
緯度	35.742300		
経度	138.213417		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.17
施設名	トイレ大		
緯度	35.742083		
経度	138.213433		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.17
施設名	洗面台		
緯度	35.742300		
経度	138.213400		
概況	健全である。		