

施設名: トイレ

施設番号: 2



| | | | |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 1 | 撮影日 | H25.9.13 |
| 施設名 | トイレ外観 | | |
| 緯度 | 35.954217 | | |
| 経度 | 138.710600 | | |
| 概況 | 健全である。 | | |



| | | | |
|------|--------------|-----|----------|
| 写真番号 | 2 | 撮影日 | H25.9.13 |
| 施設名 | トイレ大 | | |
| 緯度 | 35.954067 | | |
| 経度 | 138.710517 | | |
| 概況 | 水洗 健全である。 | | |



| | | | |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 3 | 撮影日 | H25.9.13 |
| 施設名 | トイレ小 | | |
| 緯度 | 35.954067 | | |
| 経度 | 138.710583 | | |
| 概況 | 健全である。 | | |

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 写真番号 | | 撮影日 | |
| 施設名 | | | |
| 緯度 | | | |
| 経度 | | | |
| 概況 | | | |