

	写真番号	1	撮影日	H25.10.18
	施設名	美ヶ原売店 外観		
	緯度	36.234133		
	経度	138.105883		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.18
	施設名	長野県美ヶ原自然保護センター		
	緯度	36.233950		
	経度	138.105817		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.234117		
	経度	138.106083		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ看板		
	緯度	36.234117		
	経度	138.106083		
	概況	トイレは、バイオ・排水再利用方式 健全である		

施設名: 美ヶ原売店・長野県美ヶ原自然保護センター

施設番号: 2

	写真番号	5	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	36.234083		
	経度	138.106133		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.18
	施設名	トイレ		
	緯度	36.234067		
	経度	138.106150		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.17
	施設名	EV充電スタンド		
	緯度	36.234133		
	経度	138.105883		
	概況	電気自動車用 充電スタンド 健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			