

施設名: 三の池避難小屋

施設番号: 2

	写真番号	1	撮影日	H25.9.5
	施設名	三の池避難小屋		
	緯度	35.905983		
	経度	137.485500		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.5
	施設名	トイレ		
	緯度	35.905967		
	経度	137.485517		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.5
	施設名	トイレ(小)		
	緯度	35.906000		
	経度	137.485500		
	概況	浸透式と思われる		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.5
	施設名	トイレ(大)		
	緯度	35.905983		
	経度	137.485517		
	概況	浸透式と思われる		

施設名: 三の池避難小屋

施設番号: 2

	写真番号	5	撮影日	H25.10.30
	施設名	看板		
	緯度	35.905983		
	経度	137.485567		
	概況	管理者は二ノ池新館		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			