

施設名: 十文字小屋

施設番号:3

	写真番号	1	撮影日	H25.9.14
	施設名	十文字小屋		
	緯度	35.907150		
	経度	138.730883		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.14
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.907150		
	経度	138.730883		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.14
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.907150		
	経度	138.730883		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			