

施設名: 玉乃窪山荘

施設番号: 3

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	玉乃窪山荘(東より)		
	緯度	35.789350		
	経度	137.799467		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	玉乃窪山荘		
	緯度	35.789383		
	経度	137.798900		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.11
	施設名	玉乃窪山荘		
	緯度	35.789233		
	経度	137.798517		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.11
	施設名	玉乃窪山荘 西側		
	緯度	35.789300		
	経度	137.798367		
	概況	健全である。		



施設名: 玉乃窪山荘

施設番号: 3

	写真番号	5	撮影日	H25.9.11
	施設名	玉乃窪山荘 トイレ外観		
	緯度	35.789433		
	経度	137.798350		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.28
	施設名	トイレ		
	緯度	35.789233		
	経度	137.798500		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.8.28
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.789233		
	経度	137.798500		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.8.28
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.789233		
	経度	137.798517		
	概況	健全である。		

施設名: 玉乃窪山荘

施設番号: 3

	写真番号	9	撮影日	H25.8.28
	施設名	洗面台		
	緯度	35.789233		
	経度	137.798500		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.11
	施設名	玉乃窪山荘 水場		
	緯度	35.790417		
	経度	137.797917		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.11
	施設名	玉乃窪山荘 水場		
	緯度	35.790483		
	経度	137.797717		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			