

施設名: 甲武信小屋

施設番号:3



写真番号	1	撮影日	H25.9.13
施設名	甲武信小屋		
緯度	35.907000		
経度	138.730917		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.13
施設名	トイレ		
緯度	35.907233		
経度	138.730867		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.13
施設名	トイレ		
緯度	35.907267		
経度	138.730833		
概況	健全である。		

写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			