

施設名: 二の池新館

施設番号: 4

	写真番号	1	撮影日	H25.10.31
	施設名	二の池新館		
	緯度	35.899300		
	経度	137.481250		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ外観(1)		
	緯度	35.899317		
	経度	137.481133		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ(1)		
	緯度	35.899333		
	経度	137.481150		
	概況	タンクからの浸透式。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ外観(2)		
	緯度	35.899467		
	経度	137.480800		
	概況	健全である		

路線名: 二の池新館

路線番号: 4

	写真番号	5	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ(1)		
	緯度	35.899483		
	経度	137.480783		
	概況	タンクからの浸透式。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			