

施設名: トイレ

施設番号: 5

	写真番号	1	撮影日	H25.10.28
	施設名	簡易トイレ		
	緯度	36.514667		
	経度	138.408650		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.28
	施設名	トイレ		
	緯度	36.514733		
	経度	138.408667		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			