

施設名: トイレ

施設番号: 5




写真番号	1	撮影日	H25.10.19
施設名	トイレ外観		
緯度	36.762567		
経度	138.065300		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.10.19
施設名	トイレ		
緯度	36.762517		
経度	138.065183		
概況	健全である。		



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			