

施設名: 仙丈小屋

施設番号: 5

	写真番号	1	撮影日	H25.10.8
	施設名	仙丈小屋		
	緯度	35.722733		
	経度	138.184567		
	概況	遠景。風車多数。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	仙丈小屋		
	緯度	35.722800		
	経度	138.184433		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ入口		
	緯度	35.722567		
	経度	138.184483		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.18
	施設名	トイレ		
	緯度	35.722567		
	経度	138.184483		
	概況	健全である。		

施設名: 仙丈小屋

施設番号: 5

	写真番号	5	撮影日	H25.9.18
	施設名	洗面台		
	緯度	35.722567		
	経度	138.184483		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			