

施設名: トイレ

施設番号: 4



写真番号	1	撮影日	H25.9.12
施設名	トイレ外観		
緯度	35.908617		
経度	138.641233		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.12
施設名	トイレ小		
緯度	35.908600		
経度	138.641267		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.12
施設名	トイレ大		
緯度	35.908600		
経度	138.641283		
概況	健全である。		

写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			