




施設名: 二の池本館

施設番号: 5

	写真番号	1	撮影日	H25.10.31
	施設名	二の池本館		
	緯度	35.897833		
	経度	137.482200		
	概況	二の池本館 外観		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.29
	施設名	二の池本館 入口		
	緯度	35.897883		
	経度	137.482217		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ前		
	緯度	35.898067		
	経度	137.481917		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ(大)		
	緯度	35.898067		
	経度	137.481933		
	概況	宿泊客用 パイプで沢に流している。		

施設名: 二の池本館

施設番号: 5

	写真番号	5	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ(小)		
	緯度	35.898067		
	経度	137.481950		
	概況	宿泊客用 パイプで沢に流している。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			