

施設名：駒ヶ岳頂上山荘

施設番号：5

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	駒ヶ岳頂上山荘 南側より		
	緯度	35.786083		
	経度	137.807650		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.28
	施設名	駒ヶ岳頂上山荘		
	緯度	35.787617		
	経度	137.806517		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.28
	施設名	駒ヶ岳頂上山荘 玄関		
	緯度	35.787833		
	経度	137.806667		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.28
	施設名	駒ヶ岳頂上山荘 トイレ外観		
	緯度	35.787783		
	経度	137.806667		
	概況	健全である。		

施設名: 駒ヶ岳頂上山荘

施設番号: 5




写真番号	5	撮影日	H25.8.28
施設名	駒ヶ岳頂上山荘 トイレ小		
緯度	35.787933		
経度	137.806600		
概況	健全である。		



写真番号	6	撮影日	H25.8.28
施設名	駒ヶ岳頂上山荘 トイレ大		
緯度	35.787933		
経度	137.806600		
概況	健全である。		





写真番号	7	撮影日	H25.8.28
施設名	駒ヶ岳頂上山荘 洗面台		
緯度	35.787933		
経度	137.806600		
概況	健全である。		



写真番号	8	撮影日	H25.8.28
施設名	駒ヶ岳頂上山荘 トイレ説明		
緯度	35.787900		
経度	137.806633		
概況	バイオ方式。		

施設名: 駒ヶ岳頂上山荘

施設番号: 5

	写真番号	9	撮影日	H25.8.28
	施設名	駒ヶ岳キャンプ場標識		
	緯度	35.787567		
	経度	137.806483		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.8.28
	施設名	駒ヶ岳キャンプ場		
	緯度	35.787817		
	経度	137.806667		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			