

施設名: 熊ノ平小屋

施設番号: 6



写真番号	1	撮影日	H25.9.19
施設名	熊ノ平小屋		
緯度	35.631317		
経度	138.205867		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.19
施設名	外トイレ		
緯度	35.631183		
経度	138.205733		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.19
施設名	外トイレ入口		
緯度	35.631167		
経度	138.205783		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.19
施設名	トイレ		
緯度	35.631150		
経度	138.205750		
概況	健全である。		